

Splošna navodila

Med nanašanjem in vezanjem mora biti temperature zraka, materiala in podlage višja od +1 °C. Temperature izven obdelovalnega območja med +1 °C in +15 °C ter relativno zračno vlago pod 95 % negativno vplivajo na proces vezanja.

Pri temperaturah nad 15 °C se obdelovalni čas močno skrajša.

V kolikor v času strjevanja obstaja nevarnost dolgotrajnejšega mraza, močnejšega deževja ali trajnejšega kondenza, je potrebno fasado ustrezno zaščititi, npr. s fasadnimi mrežami.

Zaradi preprečevanja barvnih odstopanj je potrebno zagotoviti, da se celotna fasada obdela z Baunit SpeedTop ene šarže. Stikovanju z že obdelanimi površinami se je potrebno izogibati.

Pri uporabi zaključnih ometov Baunit Baunit SilikonTop, Baunit GranoporTop v kombinaciji z dodatkom Baunit SpeedTop predhodni premaz Baunit UniPrimer ni potreben.

Potrebno je upoštevati navodila na varnostnem listu.

Varnostno opozorilo: Oči, kožo in okolico obdelovanih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vode in ne čakamo, da se osušijo.

Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.