



**Podloga** Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez otpadajućih dijelova. Ispitivanje podloge treba provesti prema normi ÖNORM B 2259, B 3346 i B 6410. Ravnina zidova mora odgovarati normi ÖNORM DIN 18202. Prikladan za:

- ljepilo na fasadnim toplinskim sustavima
- vapneno-cementne žbuke i beton
- vapneno gipsane žbuke
- dobro prijanjajuće mineralne, silikatne i disperzijske boje i žbuke
- gipsane-kartonske ploče Nije prikladan za:
- svježe vapnene žbuke
- umjetne tvari, lakove ili uljne premaze i boje

Priprema podloge:

- Učvrstiti kredaste odnosno blago trusne površine (npr. Baunit MultiPrimer, vrijeme sušenja je najmanje 12 sati)
- Zaprljane površine očistiti
- Ostatke ulja za odvajanje oplata na betonu ukloniti vrućom parom ili specijalnim sredstvima za uklanjanje mehaničkog ulja koja su dostupna u trgovinama
- Zaprljane površine temeljito očistiti vrućom parom
- Površine obrasle algama obraditi posebnim sredstvom (npr. Baunit FungoFluid)

**Obrada** Podloga mora biti suha i stvrdnuta. Baunit FillPrimer temeljito promiješati sporohodnom miješalicom. Konzistenciju obrade po potrebi podesiti dodavanjem manje količine vode (oprez: previše vode može izazvati kredanje površine!) Baunit FillPrimer ravnomjerno nanijeti na cijelu površinu krznjenim valjkom ili četkom. Kod visokih temperatura preporučljivo je dva puta grundirati. Kod dvostrukog nanošenja (npr. različita upojnost podloge) između svake radne faze mora biti vrijeme sušenja od najmanje 24 sata. Ne smije se miješati s drugim sredstvima za premazivanje. Raditi ravnomjerne premaze bez prekida.

**Upute i opće napomene**

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i sušenja iznositi minimalno +5 °C. Fasadu zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnim platnom na skeli). Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme sušenja. Sigurnosne mjere: Zaštititi oči i kožu, kao i okolinu površina koje se tretiraju ovim proizvodom posebice staklo, keramiku, prirodni kamen, lak i metal. Po potrebi isprati zaprskane dijelove s mnogo vode, ne čekati da se žbuka osuši. Alate i uređaje odmah po uporabi očistiti vodom.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.