



**Upute i opće napomene**

Primjenom Baunit Finish mogu se pojaviti neznatne razlike u boji (tamniji dijelovi).

Vremenski uvjeti: Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i stvrdnjavanja mora biti veća od 5 ° C. Zaštita od atmosfere: Fasade treba odgovarajuće zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom skelskog platna). Pri visokim temperaturama npr. >+30 ° C nije dozvoljeno nanašanje materijala. Visoke ili niske temperature (naročito kasna jesen) zbog povećane vlage u zraku može znatno produžiti vrijeme sušenja. Opće napomene:

Nanošenjem Baunit Finisha može doći do manjih razlika u nijansama (tamnjenje, povećanje sjaja). Sigurnosne mjere:

Upotrijebiti sigurnosne mjere navedene u sigurnosnom tehničkom listu (STL).

Upute za čišćenje:

Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprske dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se materijal osuši i stvrdne.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.