




Baumit Beton B20 / TrockenBeton 20
Saugos duomenų lapas

1.	Medžiagos ir įmonės identifikavimas	
1.1.	Produkto identifikatorius	Baumit Beton B20 / TrockenBeton 20
1.2.	Medžiagos naudojimo būdas	Gamykloje pagamintas sausasis betonas
1.3.	Teikėjas	<p>„BaumitBaltikum“ SIA Ziedkalni, Koknesės seniūnija Aizkrauklės rajonas LV-5113, Latvija</p> <p>Tel. +37167 451 315 Faks. +37167451317 El. paštas office@baumit.lv Atsakingas asmuo Jānis Jerņiļins +37127060901</p> <p>Atsakinga įmonė: laboratorijos produktų plėtra / kokybės užtikrinimas</p>
1.4.	Pagalbos telefono numeris	Apsinuodijus skambinti: 67042473; 112; 113
2.	Galimi pavojai	
2.1.	Mišinys pagal Direktyvą 67/548/EEB ir 1999/45/EEB bei CLP – klasifikuojamas kaip pavojingas – reglamento (EB) Nr. 1272/2008.	
2.2.	Ženklavimo elementai	Dirginanti, ardanti (ėsdinanti)
2.3.	R frazės / H frazės	<p>R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą R41 Gali smarkiai pažeisti akis R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda H315 Dirgina odą H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją H318 Smarkiai pažeidžia akis H335 Gali dirginti kvėpavimo takus</p>
	S frazės / P frazės	<p>S2 Saugoti nuo vaikų S22 Neįkvėpti dulkių S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu S28 Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę</p>

		<p>P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens P310 Nedelsiant kreiptis į gydytoją</p>					
3.	Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis						
3.1.	Medžiagos:						
	Panaudotas cementas su sumažintu chromo kiekiu EU-RL 2003/53/EG						
3.2.	Pavojingos sudedamosios dalys:						
	Pavadinimas	EINECS Nr.	Kiekis	Ženklavimo elementas	Perspėjimo žodis	Simbolis	R frazė H frazė
	Portlandcementis	266-043-4	20 %– 30 %	Dirginanti (xi), ardanti (ėsdinanti)	Pavojinga		R37/38, R41, R43
						H318	
						H315, H317, H335	
4.	Pirmosios pagalbos priemonės						
4.1.	Bendrieji nurodymai:			Nedelsdami suteikite pagalbą			
4.2.	Įkvėpus:			Išneškite į gryną orą. Esant nusiskundimų pasikonsultuokite su gydytoju			
4.3.	Patekus ant odos:			Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite nešvarius drabužius. Esant nusiskundimų pasikonsultuokite su gydytoju			
4.4.	Patekus į akis:			Patekus į akis gerai nuplaukite (apie 10 minučių) dideliu kiekiu vandens (arba fiziologiniu tirpalu, skirtu akims)			
4.5.	Nurijus:			Jei žmogus nėra praradęs sąmonės, skalaukite burną vandeniu ir mažais gurkšneliais gerkite daug vandens. Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami pasikonsultuokite su gydytoju			
4.6.	Nurodymai gydytojui:			Ilgalaikis poveikis nepastebėtas			
5.	Priešgaisrinės priemonės						
5.1.	Tinkamos gesinimo priemonės:			Gesinimo priemonės reikia suderinti su vietos savivaldybe			
5.2.	Netinkamos gesinimo priemonės:			Nėra			

5.3.	Skilimo produktai:	Nėra
5.4.	Specialūs nurodymai:	Sumaišyta nėra degi

6.	Priemonės produktui staiga patekus į orą	
6.1.	Asmenų saugumo priemonės:	Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Individualios apsaugos priemonės (žr. 8 skirsnį). Kad patalpose būtų mažiau dulkių, rekomenduojama valyti orą
6.2.	Aplinkos apsauga:	Sumaišykite esant sausam pavidalui. Kad nesiformuotų dulkės, maišydami uždenkite. Neleiskite patekti į nutekamuosius vandenius, paviršinius ir gruntinius vandenius
6.3.	Sutvarkymas:	Mechaniškai surinkite sausą medžiagą, sumaišytą produktą, jam išdžiūvus, palaipsniui utilizuokite (kaip nurodyta 13 skirsnyje)
7.	Gabenimas ir sandėliavimas	
7.1.	Gabenimas:	Neleiskite atsirasti dulkėms
7.2.	Sandėliavimas:	Laikykite sausoje vietoje, gamintojo pakuotėje, atsižvelgdami į gamintojo nurodymus
8.	Ekspozicijos apribojimai ir darbo drabužiai	
8.1.	Ekspozicijos ribinė vertė: GKV 2006 BGBL.II Nr. 242/2006	<ul style="list-style-type: none"> - vidutiniškai per dieną: 5 mg/m³ įkvėpiama frakcija (Portlandcementis (dulkės)) - vidutiniškai per dieną: 2 mg/m³ įkvėpiama frakcija - per trumpalaikį laikotarpį: 4 mg/m³ įkvėpiama frakcija: trukmė 5 min. 8 kartai per 8 valandas momentinė vertė (hidratuotos kalkės (dulkės))
8.2.	Įrangos saugumo nurodymai:	Neleiskite atsirasti dulkėms laikydami atvirai arba užtikrindami patalpos ventiliaciją
	Bendrosios saugos ir higienos priemonės:	Venkite kontakto su akimis ir oda. Dėvėkite sausus drabužius. Pasikeiskite susipurvinusius drabužius. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Gerai nusiplaukite rankas po darbo ir prieš pertrauką. Būtina įrengti prausimosi vietą darbo vietoje. Dušas po ilgo poveikio
	Kvėpavimo takų apsauga:	Esant būtinybei naudokite respiratorių (pagal EN149 FFPI)
	Rankų apsauga:	Dėvėkite nitrilines impregnuotas medvilnines pirštines su CE ženklu
	Akių apsauga:	Pakilus dulkėms naudokite uždarus apsauginius akinius
	Odos apsauga:	Apsauginis odos kremas
	Kūno apsauga:	Dėvėkite uždarus drabužius ilgomis rankovėmis,

	uždarą avalynę
Poveikio aplinkai kontrolė:	
	Ventiliacijos sistemoje įrengti filtrą

9.	Fizinės ir cheminės savybės	
9.1.	Bendroji informacija:	
	Išvaizda:	Forma: miltelinis grūdėtas cementas, gesintos kalkės, mineralinės užpildančios medžiagos Spalva: pilka
	Kvapais:	Bekvapiai
9.2.	Svarbūs sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos duomenys	
	pH vertė	pH 11,5–13,5 kombinuota forma, jei naudojama kaip numatyta
	Pastabos:	Nėra
9.3.	Kita informacija:	
	Tirpimas	Neįmanomas
	Virimas	Neįmanomas
	Užsiliepsnojimas	Neįmanomas
	Sprogimas	Neįmanomas
	Savaiminis užsidegimas	Neįmanomas
	Užsidegimas	Neįmanomas
	Degimas	Neįmanomas
	Tankis	Nenustatytas
	Tirpumas vandenyje	Netirpsta
	Tankis	1200–1600 kg/m ³ esant 20 °C
	Pastabos	Kiti fizinių ir cheminių savybių duomenys pagal RL 91/155/EWG – neišvardinti, nes nėra įmanomi



10.	Stabilumas ir reakingumas	
10.1.	Pavojingos reakcijos	Drėgmė; šarminė reakcija su vandeniu
10.2.	Vengtinios medžiagos	Nežinomos
10.3.	Pavojingi skilimo produktai	Nežinomi


11.	Toksikologinė informacija	
	Pastabos:	Produktas pats nėra tikrintas. Produktas įvertintas skaičiavimo metodu pagal ES Direktyvą 1999/45/EB, atsižvelgiant į toksiškumo grėsmę
	Dirginimas:	Odos ir gleivinės sudirginimas
	Ūmus toksiškumas:	
	Įkvėpus:	Sukelia viršutinių kvėpavimo takų uždegimo simptomus

	Prarijus:	Didelis kiekis gali sukelti skrandžio ir žarnyno sudirgimą
	Per odą:	Odos sudirgimas kartu su drėgme
	Patekimas į akis:	Galimas mechaninis stresas, kurį sukelia dulkės
	Bendrosios sąlygos:	Ilgalaikis ir pasikartojantis poveikis gali sukelti sensibilizaciją arba sunkius inkstų veiklos sutrikimus
12.	Ekologinė informacija	
	Ekotoksiškumas	Produktas pats nėra tikrintas. Produktas įvertintas skaičiavimo metodu pagal ES Direktyvą 1999/45/EB, atsižvelgiant į toksiškumo grėsmę

13.	Atliekų tvarkymas	
	Atliekų tvarkymas	Atliekos laikomos paženklinuose konteineriuose vengiant bet kokio sąlyčio su vandeniu, atliekos išmetamos laikantis vietos savivaldybės ir valstybės reikalavimų. Atliekos sunaikinamos laikantis vietos savivaldybės ir valstybės reikalavimų. Neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis
	EAK (EWC) 101314	

14.	Informacija apie gabenimą	
	Klasifikacija	Produktas nėra klasifikuotas remiantis taikomomis Pavojingų prekių sąlygomis
	ADR (kelių transportas)	Ženklas nebūtinas
	RID (geležinkeliai)	Ženklas nebūtinas
	IMDG / GGVSea (vandens transportas)	Ženklas nebūtinas
	IATA-DGR / ICTAO-TI (oro transportas)	Ženklas nebūtinas
	Specialios saugumo priemonės gabenant	
		Sausas sandėliavimas

15.	Informacija apie reglamentavimą	
	Ženklini pagal Pavojingų medžiagų direktyvos 67/548/EEB, pavojingų preparatų direktyvos 1999/45/EB aktualią redakciją:	
	Pavojingumo simbolis ir ženklėjimas:	 Dirginanti  Ardanti (ėsdinanti)

		 Dirginanti
	Cheminė identifikacija pagal pavojaingumo slenkstį:	Portlandcementis

16.	Kita informacija
	<p>R frazių / H frazių sąrašas: šios R frazės / H frazės nėra mišinio klasifikacija: R 37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą; R41 Gali smarkiai pažeisti akis; R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda; H315 Dirgina odą; H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją; H318 Smarkiai pažeidžia akis; H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.</p> <p>Pakeista paskutinė versija: Įgyvendinimas CLP reglamentas (EB) Nr.1272/2008 Parengė: laboratorija</p>