







Baumit DuoContact
Saugos duomenų lapas

1.	Medžiagos ir įmonės identifikavimas	
1.1.	Produkto identifikatorius	Baumit DuoContact
1.2.	Medžiagos naudojimo būdas	Gamykloje pagaminti sausi mineraliniai klijai
1.3.	Teikėjas	<p>„Baumit Baltikum“ SIA Ziedkalni, Koknesės seniūnija Aizkrauklės rajonas LV-5113, Latvija</p> <p>Tel. +371/67 451 315 Faks. +37167451317 El. paštas office@baumit.lv Atsakingas asmuo: Jānis Jermiļins +37127060901</p> <p>Atsakinga įmonė: laboratorijos produktų plėtra / kokybės užtikrinimas</p>
1.4.	Pagalbos telefono numeris	Apsinuodijus skambinti 67042473; 112; 113

2.	Galimi pavojai	
2.1.	Mišinys pagal Direktyvą 67/548/EEB ir 1999/45/EEB bei CLP – klasifikuojamas kaip pavojingas – reglamento (EB) Nr. 1272/2008.	
2.2.	Ženklavimo elementai:	Dirginanti, ardanti (ėsdinanti)
2.3.	R frazės / H frazės:	R 37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą R41 Gali smarkiai pažeisti akis R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda H315 Dirgina odą H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją H318 Smarkiai pažeidžia akis H335 Gali dirginti kvėpavimo takus
	S frazės / P frazės:	S2 Saugoti nuo vaikų S22 Neįkvėpti dulkių S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu S28 Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę

		P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P310 Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
--	--	--

3.	Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis						
3.1.	Medžiagos						
	Panaudotas cementas su sumažintu chromo kiekiu EU-RL 2003/53/EG						
3.2.	Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis						
	Pavadinimas	EINECS Nr.	Kiekis	Ženklavimo elementas	Perspėjimo žodis	Symbolis	R frazė H frazė
	Portlandcementis	266-043-4	20 % – 30 %	Dirginantis (xi), ardantis (ėsdinanti)	pavojinga		R37/38, R41, R43
						H318	
						H315, H317, H335	
	Kalcio hidroksidas	215-137-3	<=3%	Dirginanti (xi), ardanti (ėsdinanti)	pavojinga		R37/38, R41, R43
						H318	
						H315, H317, H335	
	Prie rizikos frazių išvardintos formuluotės taikomos 16 skirsniai						

4.	Pirmosios pagalbos priemonės	
4.1.	Bendrieji nurodymai:	Nedelsdami suteikite pagalbą
4.2.	Įkvėpus:	Išneškite į gryną orą. Esant nusiskundimų pasikonsultuokite su gydytoju.
4.3.	Patekus ant odos:	Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite nešvarius drabužius. Esant nusiskundimų pasikonsultuokite su gydytoju.
4.4.	Patekus į akis:	Patekus į akis gerai nuplaukite (apie 10 minučių) dideliu kiekiu vandens (arba fiziologiniu tirpalu, skirtu akims)

4.5.	Nurijus:	Jei žmogus nėra praradęs sąmonės, skalaukite burną vandeniu ir mažais gurkšneliais gerkite daug vandens. Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami pasikonsultuokite su gydytoju.
4.6.	Nurodymai gydytojui:	Ilgalaikis poveikis nepastebėtas.

5.	Priešgaisrinės priemonės	
5.1.	Tinkamos gesinimo priemonės:	Gesinimo priemonės reikia suderinti su vietos savivaldybe.
5.2.	Netinkamos gesinimo priemonės:	Nėra.
5.3.	Skilimo produktai:	Nėra.
5.4.	Specialūs nurodymai:	Sumaišyta nėra degi.

6.	Priemonės produktui staiga patekus į orą	
6.1.	Asmenų saugumo priemonės:	Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Individualios apsaugos priemonės (žr. 8 skirsnį). Kad patalpose būtų mažiau dulkių, rekomenduojama valyti orą.
6.2.	Aplinkos apsauga:	Sumaišykite esant sausam pavidalui. Kad nesiformuotų dulės, maišydami uždenkite. Neleiskite patekti į nutekamuosius vandenį, paviršinius ir gruntinius vandenius.
6.3.	Sutvarkymas:	Mechaniškai surinkite sausą medžiagą, sumaišytą produktą, jam išdžiūvus, palaipsniui utilizuokite (kaip nurodyta 13 skirsnyje).

7.	Gabenimas ir sandėliavimas	
7.1.	Gabenimas:	Neleiskite atsirasti dulėms.
7.2.	Saugojimas:	Laikykite sausoje vietoje, gamintojo pakuotėje, atsižvelgdami į gamintojo nurodymus.

8.	Ekspozicijos apribojimai ir darbo drabužiai	
8.1.	Ekspozicijos ribinė vertė: GKV 2006 (i.d.g.F. BGBL.II Nr. 242/2006, StofflisteAnhangI)	<ul style="list-style-type: none"> - vidutiniškai per dieną: 5 mg/m³ įkvėpiama frakcija (Portlandcementis (dulės)) - vidutiniškai per dieną: 2 mg/m³ įkvėpiama frakcija - trumpalaikis – vidutinis laikas: 4 mg/m³ įkvėpiama frakcija; Trukmė 5 min. - (Gesintos kalkės (dulės))
8.2.	Įrangos saugumo nurodymai:	Neleiskite atsirasti dulėms laikydami atvirai arba užtikrindami patalpos ventiliaciją.
	Bendrosios saugos ir higienos priemonės:	Venkite kontakto su akimis ir oda. Dėvėkite sausus drabužius. Pasikeiskite susipurvintus drabužius. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Gerai

		nusiplaukite rankas po darbo ir prieš pertraukas. Būtina įrengti prausimosi vietą darbo vietoje. Dušas po ilgo poveikio.
	Kvėpavimo takų apsauga:	Esant būtinybei naudokite respiratorių (pagal EN149 FFPI)
	Rankų apsauga:	Dėvėkite nitrilines impregnuotas medvilnines pirštines su CE ženklu.
	Akių apsauga:	Pakilus dulkėms naudokite uždarus apsauginius akinius.
	Odos apsauga:	Apsauginis odos kremas.
	Kūno apsauga:	Dėvėkite uždarus drabužius ilgomis rankovėmis, uždara avalynę.
	Poveikio aplinkai monitoringas:	
		Ventiliacijos sistemoje įrengti filtrą.

9.	Fizinės ir cheminės savybės	
9.1.	Bendroji informacija:	
	Išvaizda:	Smulkių akmenukų mišinys su portlandcemenčiu ir kalcio hidroksidu Spalva: pilka
	Kvapais:	Bekvapiai
9.2.	Svarbūs sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos duomenys	
	pH vertė	pH 11,5 – 13,5 kombinuota forma, jei naudojama kaip numatyta
	Pastabos:	Nėra
9.3.	Bendroji informacija:	
	Tirpimas	Neįmanomas
	Virimas	Neįmanomas
	Užsiliepsnojimas	Neįmanomas
	Sprogimas	Neįmanomas
	Savaiminis užsidegimas	Neįmanomas
	Užsidegimas	Neįmanomas
	Degimas	Neįmanomas
	Tankis	2,8–3,2 g/cm ³ esant 20°C (Portlandcementis)
	Tirpumas vandenyje	1,5 g/l esant 20°C
	Tankis	1200–1400 kg/m ³ esant 20°C
	Pastabos	Kiti fizinių ir cheminių savybių duomenys pagal RL 91/155/EWG – neišvardinti, nes nėra įmanomi.




10.	Stabilumas ir reaktingumas	
10.1.	Pavojingos reakcijos	Drėgmė; šarminė reakcija su vandeniu
10.2.	Vengtinis medžiagos	Nežinomos
10.3.	Pavojingi skilimo produktai	Nežinomi

11.	Toksikologinė informacija	
	Pastabos:	Produktas pats nėra tikrintas. Produktas įvertintas skaičiavimo metodu pagal ES Direktyvą 1999/45/EK, atsižvelgiant į toksiškumo grėsmę.
	Dirginimas:	Odos ir gleivinės sudirginimas.
	Ūmus toksiškumas:	
	Įkvėpus:	Sukelia viršutinių kvėpavimo takų uždegimo simptomus.
	Prarijus:	Nėra toksiškas. Didelis kiekis gali sukelti skrandžio ir žarnyno sudirgimą.
	Per odą:	Odos sudirgimas kartu su drėgme. Sunkus sudirgimas patekus ant pažeistos odos.
	Patekimas į akis:	Galimas mechaninis stresas, kurį sukelia dulkės.
	Bendrosios sąlygos:	Ilgalaikis ir pasikartojantis poveikis gali sukelti sensibilizaciją arba sunkius inkstų veiklos sutrikimus.

12.	Ekologinė informacija	
	Ekotoksiškumas	pH staigiai mažėja skiedžiant (neorganinė mineralinė statybinė medžiaga). Papildoma ekologinė informacija prieinama
13.	Atliekų tvarkymas	
	Atliekų tvarkymas	Sumaišytas su vandeniu ir jau sukietėjęs produktas utilizuojamas laikantis statybinio laužo ir betono atliekų utilizavimo ir vietos savivaldybės reikalavimų. Neutilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, komposte arba WC. Pakuotes, kurių negalima pakartotinai naudoti, būtina utilizuoti laikantis statybinio laužo utilizavimo reikalavimų.
	EAK (EWC) 101314	Betono atliekos

14.	Informacija apie gabenimą	
	Klasifikacija	Produktas nėra klasifikuotas remiantis taikomomis Pavojingų prekių sąlygomis
	ADR (gatvė)	Ženklas nebūtinas
	RID (plentas)	Ženklas nebūtinas
	IMDG / GGVSea (vandens transportas)	Ženklas nebūtinas
	IATA-DGR / ICTAO-TI (oro transportas)	Ženklas nebūtinas
	Specialios saugumo priemonės gabenant:	
		Laikyti sausoje vietoje. Gabenant neleisti susidaryti dulkėms.

15.	Informacija apie reglamentavimą	
	Ženklinti pagal Pavojingų medžiagų direktyvos 67/548/EEB, pavojingų preparatų direktyvos 1999/45/EB ir CLP – reglamento (EB) Nr. 1272/2008 aktualią redakciją:	

	Pavojingumo simbolis ir ženklėjimas:	 Dirginanti  Ardanti (ėsdinanti)  Dirginanti
	Cheminė identifikacija pagal pavojingumo slenkstį:	Portlandcementis Kalcio hidroksidas

16.	Kita informacija
	<p> <u>Atitinkamų R frazių sąrašas / H ženklėjimas: (2 punktai ir 3) šios R frazės / H frazės nėra mišinio klasifikacija: R 37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą; R41 Gali smarkiai pažeisti akis; R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda; H315 Dirgina odą; H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją; H318 Smarkiai pažeidžia akis; H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.</u> <u>Pakeista paskutinė versija:</u> <u>Igyvendinimas CLP reglamentas (EB) Nr. 1272/2008</u> <u>Parengė: laboratorija</u> </p>