



## Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste + 5 °C și maxim 35 °C în timpul prelucrării și a procesului de priză.

Façadele trebuie protejate de acțiunea directă a razelor solare, a ploii și a vântului puternic prin intermediul plasei de protecție pentru fațade. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare.

A nu se amesteca cu substanțe antiîngheț. Timp de uscare (în funcție de temperatură) până la 10 zile.

Nu este indicat pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă Baumit și pentru șpăcluire.

Informații suplimentare se găsesc în Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante pentru fațade Baumit.

---

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.